


Nische


Massermittlung in der Nische



Bestellbreite =

Breite der Nische – 5 mm

Sehen Sie im Beispiel die Ermittlung der Breite in einem horizontalen Schnitt.



Bestellhöhe =
Höhe der Nische

Sehen Sie im Beispiel die
Ermittlung der Höhe in einem
vertikalen Schnitt.